



Rappel de l'Échafaudage « HYMER VARIO »

Hornbach No. 8894697
Hymer No. 7129501



Les produits Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG sont réputés pour sa haute fonctionnalité et pour assurer une sécurité maximale.

Cependant, il s'est produit un problème lors du montage de l'échelle coulissante (image 1) contenue dans l'échafaudage HYMER VARIO. Ce problème est de nature à pouvoir mettre en danger l'utilisateur du produit.

Les crochets de sécurité montés sur le plan supérieur de l'échelle coulissante doivent se fixer au dessus de l'échelon du plan inférieur de l'échelle (image 2). C'est l'unique façon de garantir un montage sécurisé.

Les crochets de sécurité des échafaudages concernés ont été mal montés, ne permettant ainsi qu'une fixation de ceux-ci par le bas de l'échelon (image 3).

Ainsi l'échafaudage n'est pas assez soutenu du côté de l'échelle coulissante et peut de ce fait occasionner la chute de l'utilisateur.




Image 1 (plan d'échelle défectueux)



Image 2 (conforme)



Image 3 (non conforme)

Il n'est plus autorisé d'utiliser les échafaudages concernés.

Sont concernés les échafaudages Ref : 7129501 livrés à partir du 11.07.2017 et dont l'échelle coulissante porte le numéro de série : **539445**. Vous trouverez ce numéro de série sur l'étiquette de l'échelle coulissante contenu dans l'échafaudage. L'étiquette est apposée sur la partie intérieure du montant.



Les échelles coulissantes des échafaudages concernés doivent être remplacées. Merci de contacter votre revendeur auprès duquel vous avez acheté l'échafaudage ou de nous contacter directement au: + 49 75 22 700 700 ou à l'adresse: ac.lg@hymer-alu.de.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
D-88239 Wangen im Allgäu
www.hymer-alu.de